

Wizualizacja

- stan istniejący

| | |
|--------------------|--|
| Nazwa opracowania: | Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach |
|--------------------|--|

| | |
|----------------|--|
| Adres obiektu: | Pińczyce, ul. Śląska, dz. nr ewid. 558 |
|----------------|--|

| | |
|-----------|---|
| Inwestor: | Gmina i Miasto Koziegłowy Plac Moniuszki 14; 42-350 Koziegłowy |
|-----------|---|

Elewacja południowa



Elewacja północna



Elewacja wschodnia



Elewacja zachodnia

